

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
BINIC-ETABLES-SUR-MER**

Délégation Départementale des Côtes d'Armor
Département Santé-environnement

Saint Briec, le 27 octobre 2025

SBAA - DSP1 - SECTEUR NORD

(0721)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	mardi 14 octobre 2025 à 09h50	
Installation	UDI	000709	BINIC - ETABLES	par :	LABOCEA - PRELEVEUR TEMPORAIRE ,	
Point de surveillance	S	0000001201T	BINIC - LA COUDRAIE	Type visite :	AUCVM	
Localisation exacte	(N°11 rue des bas champs robinet cuisine)			Motif :	ETUDE	
Désinfection	Non					
Mesures in situ :				Limites de qualité (1)		
				inférieure		Références de qualité (2)
				supérieure		inférieure
						supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau				17,2 °C		25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH				8,3 unité pH		6,50 9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore combiné				0,28 mg(Cl2)/L		
Chlore libre				0,38 mg(Cl2)/L		
Chlore total				0,66 mg(Cl2)/L		

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse :	CVM (Code SISE : 00239508)	Dossier :	251009125793011	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)
				inférieure supérieure	inférieure supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Chlorure de vinyl monomère	<0,1 µg/L			0,50	

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00241892)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La présence de chlorure de vinyle monomère n'a pas été détectée lors de ce contrôle (absence ou présence en dessous du seuil de quantification).